





EA - ATX

NO	Diagram	Parts description	Intention
01		SCREW 六角頭/W #6-32*L6	M/B
02		SCREW 沉頭 D5*L10	FAN
03		SCREW 傘頭 M3*L5	ODD
04		SCREW 皿頭 #6-32*L5	HDD/FDD